

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад № 5 «Танюша» г.
Феодосии Республики Крым»
Мовчан Н.А.
«16» Детский сад № 5
«Танюша»
г. Феодосии
Республики Крым
2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»,
298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19**

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

г. Феодосия, Республика Крым

«16» мая 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Танюша» г. Феодосии Республики Крым»;
- 1.2. Адрес объекта Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- нежилое здание 928,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2352 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1973 г., последний капитальный ремонт - 2007г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Танюша» г. Феодосии Республики Крым»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, дополнительное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (107 человек в день), вместимость- 107 чел/в день, пропускная способность - 107 человек/день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На маршрутном такси № 2 до остановки «Улица Тимирязева, далее – в юго-восточном направлении до детского учреждения.

Наличие адаптированного для инвалидов общественного транспорта – маршрутное такси № 2.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Время движения (пешком) – 2-5 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр 13 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - универсально

«Б» - доступно-отдельные зоны

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ-В	-	1-2
2	Вход (входы) в здание Первый этаж:	ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К)	XVIII	3-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К)	21, 22, 23	6-16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К)	11	14-18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	18	19-20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	21-24

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан **доступным частично избирательно** для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, умственного развития, с нарушениями зрения, **временно недоступным** для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется обустроить заезд на входную площадку здания дошкольного образовательного учреждения, установка кнопки вызова на входе на территорию дошкольного образовательного учреждения, в доступном для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске месте, разместить схему путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организовать систему оповещения в экстренных случаях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), дублирование субтитрами голосовую информацию, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечить предоставление услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней по пути следования, приведение дверных порогов на входах к зонам целевого назначения и на путях движения внутри здания к нормативу.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексную систему информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСП
2	Вход (входы) в здание	ТР, ТСП, Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСП, Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	КР, ТСП, Орг

4.2.Период проведения работ: 2017-2020

в рамках исполнения

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 6 л. |

Поэтажные планы _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Рекомендуется обустроить здание в соответствии с СП 59.13330.2012

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»

Н.А.Мовчан

Члены комиссии:

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»

А.А.Галас

завхоз

Л.И.Стрюченко

председатель Крымской Региональной общественной организации «Ассоциации Инвалидов»



Л.В.Грабов

Управленческое решение согласовано «28» _____ 2017 г. (протокол № 8)

Комиссией (по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДУО «Детский сад № 5 «Ганюша»

298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	б/н	1	– ширина входной калитки не соответствует нормативу.	все	– расширить входную калитку в соответствие с нормативами.	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	2	– отсутствует обозначение направления движения к доступным входам для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.	все	– нанесение цветовой и тактильной маркировки; – обеспечить информационное сопровождение к оборудованному для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках входу.	ТР, ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандусы (наружные)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка (выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов)	нет	-	-	– не оборудована автостоянка для инвалидов.	все	– оборудовать стоянку для автотранспорта и выделить 10% места для автотранспорта и инвалидов.	ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	1, 2	– ширина входной калитки не соответствует нормативу; – не оборудована автостоянка для инвалидов.		– расширить входную калитку в соответствие с нормативами; – оборудовать стоянку для автотранспорта инвалидов.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ДЧ-В	б/н	1-2	ТР, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа в здание

МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»

298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	3	– отсутствует съезд с площадки, водостоки на краю площадки.	все	– оборудовать площадку съездом и водостоками по краям.	ТР
2.4	Дверь	есть	б/н	4	– ширина входной двери не соответствует нормативу.	все	– привести входную дверь в соответствии с нормативами.	ТР
2.5	Дверь (раздвижная)	нет	-	-	– конструкцией здания не предусмотрена раздвижная дверь.	-	-	-
2.6	Тамбур	есть	XVIII	5	– глубина тамбура не соответствует нормативам.	К, О	– оборудовать тамбур в соответствии с нормативами.	ТР, ТСП
2.7	Сменное кресло-коляска	нет	-	-	– сменное кресло-коляска отсутствует.	К	– предусмотреть возможность приобретения сменного кресла-коляски.	ТСП
2.8	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть			-	все	Приказ № 59 от 10.03.2017г. Старший воспитатель Галас Антонина Александровна, ответственный за организацию и проведение	Орг

						работы по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп	
	ОБЩИЕ требования к зоне		XVIII	3-5	– ширина и глубина тамбура не соответствует нормативам; – отсутствует системная информация на входе.	все	оборудовать тамбур в соответствии с нормативами; – разместить комплексную информацию на входе.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 "Танюша"»	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 "Танюша"»
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)	XVIII	3-5	ТР, ТСР, Орг
Доступная входная группа	ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)	XVIII	3-5	ТР, ТСР, Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» мая 2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»

298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	-	6	- участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входом на лестницу, а также перед поворотом коммуникационных путей не имеет тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с требованиями.	все	- нанести тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность на путях движения перед дверными проемами и входами в соответствии с требованиями.	ТР
3.2	Поручни	нет	-	-	- отсутствуют поручни по пути движения к целевым зонам.	К, О	- установить поручни в соответствии с нормативами	ТР, ТСП
3.3	Лестница (внутри здания)	есть	-	7, 14, 15, 16	- отсутствие тактильных и напольных указателей перед лестницами.	все	- разместить тактильные и напольные указатели перед лестницами.	ТР
3.4	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	- отсутствуют пандусы.	К, О	- установить пандусы в соответствии с нормативами.	ТР, ТСП
3.5	Адаптированный лифт	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Подъемная платформа (аппарели)	нет	-	-	-	-	-	-

3.7	Двери (раздвижные)	нет	-	-	-	– конструкцией здания не предусмотрены раздвижные двери;	-	-	-
3.8	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть	б/н	8	К	– ширина дверных проемов не соответствует нормативам (менее 0.9 м.)	К	– привести дверные проемы в соответствие с нормативами.	ТР
3.9	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	21, 22, 23	6-13	все	– ширина участков эвакуационных путей не соответствует требованиям; – не обеспечено информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу; – эвакуационная лестница не дублируется пандусом; – зона безопасности не отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости.	все	– ширину участков эвакуационных путей привести в соответствие с требованиями – обеспечить информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу (визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения); – установить пандус на эвакуационном выходе; – оборудовать зону безопасности в соответствии с требованиями.	ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне		21, 22, 23	6-16	все	– ширина дверных проемов не соответствует нормативам (менее 0.9 м.); – перепады высот по путям движения не оборудованы съездами; – отсутствие тактильных и напольных	все	– привести дверные проемы в соответствие с нормативами; – установить съезды на перепадах высот; – ширину участков эвакуационных путей привести в соответствие с требованиями; – обеспечить	

				указателей перед лестницами.		информационное сопровождение на путях движения к эвакуационному выходу (визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения); – оборудовать зону безопасности в соответствии с требованиями.
--	--	--	--	------------------------------	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 "Танюша»	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 "Танюша»
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, С, У), ВНД (К)	21, 22, 23	6-16	ТР, ТСР

* указывается: **ДП-В**– доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**– доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**– доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» мая 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБДОУ «Детский сад № 5 «Ганюша»

298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуг (с учетом потребностей инвалидов)	нет	-	-	- отсутствует специальное и приспособленное оборудование.		- приобрести гусеничный подъёмник для обеспечения доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске на 2-й этаж.	ТСР
4.2	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи при предоставлении им услуг	есть	-	-	-	все	Приказ № 59 от 10.03.2017г. Старший воспитатель Галас А.А., ответственный за организацию и проведение работы по обеспечению доступности для инвалидов и других мобильных групп.	Орг
4.3	Обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, иного лица, владеющего жестовым языком	есть	-	-		Г	Возможность допуска предусмотрена	Орг
4.4	Кабинетная форма обслуживания (медицинский	есть	11	14-18	- дверные проемы менее 0.90 м.	все	- оборудовать дверные проемы в соответствие с	ТР, ТСР

	кабинет -2 этаж)						нормативами.	
4.5	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	
4.6	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.7	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.8	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне		11	14-18	– ширина дверных проемов не соответствует требованиям нормативов; – отсутствует дублирование звуковой и визуальной информации.	Все	– оборудовать дверные проемы в соответствие с нормативами; – обеспечить дублирование для инвалидов звуковой и визуальной информацией..	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 «Ганюша»	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 «Ганюша»
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма	ДЧ-И (О, Г, У, С), ВНД (К)	11	14 - 18	ТР, ТСР, Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда****МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»****298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»

298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «16» мая 2017 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»

298108, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	18	19-20	<ul style="list-style-type: none"> – санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано для инвалидов и МГН; – отсутствует кнопка вызова; – нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей; – отсутствуют специальные знаки (в том числе рельефные); – входная дверь открывается во внутрь. 	все	<ul style="list-style-type: none"> – необходимо обустройство отдельного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов согласно нормативам. 	КР, ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		18	19-20	<ul style="list-style-type: none"> – габариты доступной кабины, места для разворота коляски не соответствуют нормативам. – доступная кабина не оборудована системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала; – над входом в 	все	<ul style="list-style-type: none"> – габариты доступной кабины, места для разворота коляски оборудовать в соответствии с нормативами; – оборудовать систему тревожной сигнализации; – установить световые 	

				доступную кабину не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.		мигающие оповещатели.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»
		№ на плане	№ фото	
Доступные санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	18	19-20	КР, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

I Результаты обследования:

6. Системы информации

МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»

298108 Республика Крым, г. Феодосия, ул. Армянская, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет	-	-	Носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения отсутствуют	все	Организовать размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ТР, ТСП
6.2	Визуальные средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации -	нет	-	-	- нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации.	все	- организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта; - установить кнопку вызова в доступное для инвалидов место.	ТР, ТСП

	знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией						
6.3	Акустические средства: дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией	нет	-	-	- отсутствует акустическая система информирования и оповещения об опасности.	все	Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией
6.4	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует дублирование информации тактильными средствами.	все	Организовать дублирование информации тактильными средствами
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	- нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения; - кнопка вызова находится вне досягаемости для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата.	все	- Оборудовать комплексные системы средств информации и сигнализации в соответствии с нормативами

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования МБДОУ «Детский сад № 5 «Танюша»
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	ТР, ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____